

P.T.A. EMESSE AL 30/04/2009

PTA	Data	Titolo PTA
AER.1C-P166DP1-103	07/04/2009	Velivolo P166DP1 - Introduzione in ala del 1°Falso Longherone macchinato
AER.1C-P166DP1-104	15/04/2009	Velivolo P166DP1 - Introduzione predisposizione e carenatura Faro Locator
AER.1F-AMX(A)-104	06/04/2009	Velivoli AMX ACOL - Modifica Software nelle weapon proramming unit (W.P.U.) - Fussoliera Centrale
AER.1F-AMX(A)-105	15/04/2009	Velivoli AMX ACOL Monoposto e Biposto - Impiego dei Chderu P/N 301-3197-03 e dei Clderu P/N 302-3198-03
AER.1F-AMX-942	15/04/2009	Velivoli AMX - Monoposto e Biposto - Sistema Chaff/Flare installazione guarnizioni e sportello 163B - Fusoliera Centrale
AER.1F-EF2000-196B	14/04/2009	Velivolo EF2000 - Sottosistema Dass - Installazione di apparati Dummies ESM-ECM (Installation of Dummy Dass LRI'S)
AER.1F-EF2000-215A	14/04/2009	Velivolo EF2000 - Sottosistema Dass - Correzione della discrepanza nella disposizione dei cablaggi del 'Expendable Release Master Control'. (Dass - Correction of wiring Discrepancy of the expendable release master control)
AER.1F-EF2000-218	06/04/2009	Velivolo EF2000 - Sottosistema Dass - Correzione della discrepanza nella disposizione dei cablaggi 'ESM-ECM Techniques Generator' e 'ESM-ECM Antenna Arrays' verso il 'Weight on Wheels'. (Dass - Correction of wiring Discrepancy from the technique Generator
AER.1F-TORNADO-1308	10/04/2009	Sistema d'arma Tornado - Velivolo - Sostituzione dei capocorda ad anello ai punti di massa in zona 437 (semiala sinistra) e 447 (semiala destra)
AER.1H-CH47C-367	27/04/2009	CH47C - Predisposizione elettrica per lo smontaggio del pilone posteriore elicotteri CH 47C equipaggiati con sistema SIAP
AER.1H-EH101-304	24/03/2009	EH101 - Modifica dell'albero e pignone comando pompa idraulica nel Canotto Intermedio (motore 3)
AER.1H-EH101-305	26/03/2009	EH101 - Rilavorazione della carenatura P/N EM2510F504-043 e della copertura EM2510F504-045 dello specchietto retrovisivo
AER.1H-EH101-306	27/03/2009	EH101 - Modifica dell'Unità di Interfaccia Sonar (SIU) P/N 8050500-2. Parte I: Rimozione / Installazione SIU Parte II: Modifica SIU
AER.1H-EH101-307	30/03/2009	EH101 - Ispezione rotule ceramiche Assieme piastre Rotore di Coda Parte I: Ispezione parti in servizio Parte II: Ispezione parti a magazzino

P.T.A. EMESSE AL 30/04/2009

PTA	Data	Titolo PTA
AER.1H-H3SERIE-498	03/04/2009	Elicottero HH-3F - Installazione / Rimozione sistema sequenziatore IRPS-X-01-03 per lancio Flare Parte I: Installazione sistema sequenziatore IRPS-X-01-03 per lancio Parte II: Rimozione sistema sequenziatore IRPS-X-01-03 per lancio flare
AER.1T-MB339-362	01/04/2009	Velivoli MB339 Versini Tutte - Adozione di una nuova Guarnizione NdR AS3493-01 in sostituzione della attuale NdR MS9136-01
AER.1T-SF260-154	22/04/2009	Aeroplani SF260EA. Miglioramento della tenuta tra il tettuccio ed il parabrezza
AER.1T-SF260AM-225A	01/04/2009	Velivolo SF260AM MM54436
AER.2T-ALLISON250-263	09/04/2009	T/M RR250 C20-C20B-C20R/1-C20R/1(RS) - Assieme Fuel Control: Sostituzione dei cuscinetti P/N 2520501 con P/N 2543734
AER.2T-ALLISON250-308	16/04/2009	Turbomotore RR250 C20-C20B - Assieme Turbina - Riporto chimico di Nickel di maggiore spessore sugli alberi interno / esterno turbina di potenza
AER.2T-ALLISON250-310	08/04/2009	T/Motori RR250 C20-C20B-C20R/1-C20R/1(RS): Assieme Camera Combustione Interna, aggiunta di saldatura nella zona di alloggiamento candela e spruzzatore combustibile
AER.2T-LTP101-700A-1A-159	28/04/2009	Vita limite delle parti rotanti e modalità di determinazione dei cicli a fatica accumulati durante il servizio.
AER.2T-T53-202A	16/04/2009	T/Motore T53-L-13B: Ispezione Involucro Camera di Combustione NDR 1-130-610-05/-12
AER.2T-T53-217	16/04/2009	T/M T53-L-13B suff.B e suff.D - T/Motori T53-L13B suff.B e suff.D Introduzione Involucro Camera di Combustione NdR 1-130-610R16
AER.2T-T700-T6A-109	17/04/2009	T/Motori T700-T6A: : Introduzione di un distanziale tra il tubo del c-sump fwd ed il condotto di lubrificazione
AER.2T-T700-T6A-110	17/04/2009	T/Motori T700-T6A: Controllo 'UNA TANTUM' fori viti del piatto di raffreddamento posteriore del 2° stadio rotore turbina
AER.32-P049-142	17/04/2009	Velivolo EF2000 - Sistema GSS (SW. 4.1) - Sottosistema Ess (SW. 4.1) Errore di caricamento set parametri sul BSD. (NSR - BSD Parameter set uploader error)
AER.32-P049-143	17/04/2009	Velivolo EF2000 - Sistema GSS (SW V.4.1) - Sottosistema ESS (SW V.4.1) Errore di SHM De-Accumulation. (NSR - SHM De-Accumulation Error)
AER.32-P049-144	17/04/2009	Velivolo EF2000 - Sistema GSS (SW V.4.1) - Sottosistema MSS (SW V. 4.1) Installazione Service Pack 2 (MSS 4.1 Service Pack)